

お客様各位

2011年10月13日  
株式会社DTSインサイト  
自動車プロダクト部

## FM817 バージョンアップのご案内

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より弊社フラッシュプログラム製品 につきましては、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度はNXP(旧フリースケール)社製マイコン内蔵フラッシュ対応の弊社プログラム製品につきまして 定義体のバージョンアップを行いましたので、ご確認の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

記

対象製品： FM817 リリースバージョン： Ver12.10

変更内容：シリアル通信の初期化処理を修正致しました。

不具合内容：単線シリアル通信を使用した書き込み(FR802,FR805,FN851 等)を行った後、YIMフォルダを切り替えて書き込みを行うと DEVICE ERROR 0F のエラーが発生する。  
(ライターの電源を入れ直すと復旧する。)

※修正版の定義体ファイルは、以下のリンクからのダウンロードをお願い致します。

[https://www.dts-insight.co.jp/support/support\\_netimpress/top/index.php?m=CmProc&cm\\_code=FM817](https://www.dts-insight.co.jp/support/support_netimpress/top/index.php?m=CmProc&cm_code=FM817)

※定義体ファイルのダウンロードの際には、ユーザー名、パスワードの入力が必要になります。

ユーザー登録を行っていないお客様は、以下の ID をご使用下さい。

ユーザー名： FM817\_user パスワード： 51022593

以上